



P.C

1.



2.



1. ancien procédé, fils de liage avec rabat décrivent
deux angles: A, angle de levée, B, angle de rabat.

2. Procédé Gally, fils de liage sous angle de rabat, un seul
angle A, beaucoup plus ^{aigu} que l'angle de rebats ancien procédé.

1^{er} février 1855.

Cherrier





1. Section parallel to the line of sight
 and perpendicular to the axis of the
 cylinder. The section is a rectangle
 with the height equal to the diameter
 of the cylinder. The section is
 perpendicular to the axis of the
 cylinder.

1888
 1888